



René DOUGOUD
Rue des Auges 14
1635 LA TOUR-DE-TRÊME

☎ 079 541 48 76
rene.dougoud@bluewin.ch

SAUVAIN DESINFECTION
Monsieur Patrick SAUVAIN
Rue des Viviers 20

2800 DELEMONT

La Tour-de-Trême, le 4 avril 2024

Objet : Expertise Sauvain désinfection 01-24

Votre réf. : Office des faillites, Porrentruy, Les Combattes 83, 2916 Fahy

Monsieur Sauvain,

J'ai examiné les échantillons (2) provenant de l'adresse notée en entête, prélevés, le 28 mars 2024, que vous m'avais adressé pour identification, le 2 avril 2004. Selon vos indications, les échantillons ont été prélevés au sous-sol, sur les poutres du plafond et sur un mur. Vous indiquez également que sous-sol a été inondé, durant plusieurs mois, par une hauteur d'eau de plusieurs dizaines de cm, consécutivement à une fuite ignorée. Les prélèvements étaient constitués de mycélium blanchâtre et de filaments brun-orangé (ozonium). Des photos illustrant le lieu de l'infestation m'ont également été adressées par e-mail.

Les examens microscopiques indiquent la présence de

Coniophora sp. et de Coprinellus sp.

Aucune basidiospore n'a été mise en évidence s'agissant du *Coniophora*, espèce lignivore, alors que des basidiospores ont été observées s'agissant de *Coprinellus*, espèce non lignivore.

La présence de *Serpula lacrymans* ou mэрule des maison, n'a pas été mise en évidence à partir de de vos échantillons.

Les espèces du genre *Coniophora* sont lignivores. Les photos que vous m'avez envoyées montrent une importante infestation et, selon vos informations, sur une longue durée. Il conviendra de porter une attention particulière à la qualité du bois, à ses atteintes. Il est en effet très probable qu'une partie du bois, planches et poutres, aient été fragilisées par la pourriture, jusqu'à mettre en cause la solidité de ce qui constitue le plancher du rez-de-chaussée. Bien sûr, un assèchement des locaux est indispensable.

Je vous remercie de votre confiance et vous présente, Monsieur Sauvain, mes meilleures salutations.

R. Dougoud